

◆河川公園等 点検結果表

令和4年4月27日調整

施設名	運動場(野球場)		所在地	埼玉県戸田市大字下笹目地先 占有グラウンド (A・B面) 埼玉県和光市大字下新倉地先 占有グラウンド (C面)		河川距離標 (左・右岸)	(左岸・ 右岸)	完成年月日 最新許可日	R4/4/1 (許可申請中)
施設管理者	機関名	担当課	電話番号	前回点検年月日	今回点検年月日	点検者	役職	点検者氏名	
	特定非営利活動法人 東練馬リトル・シニア野球 荒川河川環境美化協会	事務局	080-6745-2619 03-6763-2555	R3/5/8 (A・B) R3/5/15 (C)	R4/5/14 (A・B) R4/5/21 (C)		事務局長	関 泰 弘	
点検項目			点検結果 (問題がある場合は具体的な内容及びその対応を記載)			備考(参考: 確認項目)			
施設周辺の堤防の異常等の状況			問題なし			施設周辺堤防の状況を確認し、河川への影響の有無を確認			
出水時及び異常時の情報連絡体制等の整備状況			情報連絡体制表を添付 (様式3・緊連N01参照)			情報連絡体制表を添付			
出水時の施設撤去の実効性			撤収訓練を実施 (様式2参照)			撤去計画の実行性について確認			
許可書と現地施設の整合性			問題なし			許可書の構造や数量と整合しているか確認			
施設の安全利用に問題はないか			問題なし			施設の老朽化の状況、利用者が安全に利用できるか確認			
水際・水面部の安全利用に問題はないか			問題なし			親水護岸等からの滑り落ち、水衝部への転落が発生しないか等確認			
水道・電気等の引き込みに問題はないか			問題なし (水道設備点検実施)			公園内にある水道・電気施設に関して、安全利用上問題がないか確認			
投棄物はないか			年1~2回に投棄物と産廃の廃棄処理を実施			不法駐車車両の有無、ゴミ、危険物の有無を確認			
環境上(水質・動植物)の問題はないか			問題なし			河川・親水池等の水質の異常、特定外来種の繁殖状況等を確認			
占用地及びその周辺の清掃・除草の実施状況			春~秋 (12月まで) 環境整備を毎週実施			施設及びその集権が清掃・除草されているか確認			
その他()									
前回の指摘事項の内容		1. 申請書と工作物の整合を図る事 (Cグラウンド) 2. 撤去計画書の見直しをすること (施設の再整理及び撤去開始水位) 3. A・B面とC面の洪水時撤去計画書を分けること		改善の有無及び内容		改善済み			
備考									

※ 点検項目は各施設の状況に応じて追加・削除し河川管理者の確認を受ける

※ 点検結果は出水期前に河川管理者に提出する